

ZUBEHÖR

Computer-USB-Anschlusset PC-BOX

für MAURER Pyrometer Serie 4000

- Mit integriertem Netzteil zur Pyrometersversorgung: 100 – 270 VAC / 24 VDC
- Pyrometer-Anschluss über 12-pol. SUB-D oder 10-pol. Klemmleiste
- Ausgang der Pyrometer-Schnittstelle über 3-pol. Klinkenbuchse
- Anschlusskabel:
 - 2 m Anschlußkabel 8-pol. auf 15-pol. SUB-D bei RS232
 - oder 2 m Anschlußkabel 7-pol. auf 15-pol. SUB-D bei RS485
 - Schnittstellenwandler RS232 oder RS485 auf USB



Ausführung mit USB (Schnittstellenwandler)

Klemmenbelegung

1	+ 24 VDC
2	Grenzwert (open collector)
3	RS232 TXD (RS485 - B)
4	RS232 RXD (RS485 - A)
5	RS232 GND
6	GND (24 VDC)
7	GND
8	Steuereingang wahlweise verwendbar für Speicher-Reset, externes Ziellicht, Software IR- LOG Start-Stop
9	Ausgang 0 – 20 mA
10	PE (Erde)